

LOGO HERE	<b>GLOBAL YARD SERVICES</b> HSE DEPARTMENT	Doc No: Plot 1-IMS-ISO-Level IV-LFR-F-40D
		Rev No: Alt 06
		Date: 2026-07-01

## HOT WORK PERMIT

<b>SECTION 1: REQUISITION</b>			
Date: <b>2026-07-01</b>	Issue Time: <b>07:44</b>	Valid up to: <b>15:30</b>	Permit No: <b>62/03/A</b>
Applicant Name (Mukadam):	<b>Brahmdeo</b>	Ship Name:	<b>M.V. AGULHAS</b>
Location / जगह:	<b>DO tank</b>	JHA Report No./ जे एच ए नं.:	
Work Description / काम का विवरण:	Cutting & lifting block 2 sec 26, 34	Permit No.(Ext Competent Person):	
Name of Workers / कार्यकर्ताओं के नाम:	Sanjay Singh, Amarnath		
Name of Attendant/ अटेंडेंट का नाम:	Sanjay Kumar, Anup		

<b>SECTION 2: ASSOCIATED PERMITS</b>			
<input type="checkbox"/> Confined space permit बंद स्थान की अनुमति	<input checked="" type="checkbox"/> Safe for Entry Permit प्रवेश (जहाज) की अनुमति <b>No. 62/01/A</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Work at height permit ऊंचाई पर काम की अनुमति <b>No. 62/02/A</b>	<input type="checkbox"/> Other/ अन्य:


<b>SECTION 3: ACTIVITY</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Gas cutting/गैस कटिंग	<input type="checkbox"/> Plasma cutting/ प्लाज्मा कटिंग	<input type="checkbox"/> Welding/ वेल्डिंग	<input type="checkbox"/> Other/ अन्य:

<b>SECTION 4: WORK SITE PREPARATION / PRECAUTION</b>				
Items Check/Criteria	Yes	No	N/A	Remarks
Pre-job Meeting done/काम के पहले मीटिंग हुआ?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gas Monitoring Required / गैस की निगरानी आवश्यक है?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Is there confined space areas? क्या वह जगह "बंद जगह है?"		<input checked="" type="checkbox"/>		
Is ventilation to the area adequate? / क्या कटिंग की जगह में हवा का आगमन सही है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Are lighting & access to the work area adequate? / क्या कटिंग की जगह में रोशनी सही है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Is the gas cutting hose and torch in good working condition? क्या गैस कटिंग टोर्च सही और अच्छी कंडीशन में है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Is Flash back arrestor available in gas cutter? क्या गैस कटर में फ्लैश बैक उपलब्ध है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cylinders are in upright condition/ सिलेंडर बिल्कुल ठीक स्थिति में हैं?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Soap solution ready near to cylinders/ साबुन का घोल सिलेंडर के पास तैयार है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Equipment to check wind direction/ हवा की दिशा की जाँच करने के लिए उपकरण है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Emergency escape route is clean? क्या आपातकालीन रास्ता साफ है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Is the adjacent area cleaned and gas free? कटिंग का जगह साफ और गैस फ्री है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Is there oily tank nearby? क्या कोई ऑयली टैंक बगल में है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adjacent space (oily) बगल वाली जगह, If oily cleaning report to be prepared	<input checked="" type="checkbox"/>			
"Safe for hot work" sign displayed?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Is Block cleaned, clear of oil and other dangerous or flammable material? जहा कटिंग हो रहा है वहाँ साफ है और ज्वलनशील फ्री है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cutting line is cleaned / कटिंग लाइन साफ है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Crane is available to hold the block/section during its final cut / इसके अंतिम कट के दौरान ब्लॉक / खंड को पकड़ने के लिए क्रेन उपलब्ध है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Removal of hazardous materials (as per IHM and PCHM) before commencing hot work/ गर्म काम शुरू करने से पहले खतरनाक सामग्री (आईएचएम और पीसीएचएम के अनुसार) को हटाना	<input checked="" type="checkbox"/>			
Is hot work permit received from competent person? / क्या सक्षम व्यक्ति से हॉट वर्क परमिट प्राप्त किया जाता है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Trained worker/Welder /प्रशिक्षित मजदूर / वेल्डर	<input checked="" type="checkbox"/>			
Are the gas cutters properly clothed and equipped? क्या गैस कटर का कपड़ा और अन्य PPE सही है?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dry surface, in case welding machine or plasma cutter is used/ सूखी सतह, यदि वेल्डिंग मशीन या प्लाज्मा कटर का उपयोग किया जाता है?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Proper earthing before using plasma cutter or welding machine/ प्लाज्मा कटर या वेल्डिंग मशीन का उपयोग करने से पहले उचित अर्थिंग			<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>SECTION 5: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PLEASE TICK WHERE APPLICABLE)</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Cotton gloves/ सूती मोजा	<input checked="" type="checkbox"/> Safety Helmet/ हेलमेट	<input checked="" type="checkbox"/> Coveralls/ ड्रेस	<input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes/ सेफ्टीजूता	<input checked="" type="checkbox"/> Ear plug/ ईयरप्लग
<input type="checkbox"/> Cut resistant gloves/ प्रतिरोधी दस्ताने काटें	<input type="checkbox"/> Fire retardant suit/ अग्निरोधी ड्रेस	<input checked="" type="checkbox"/> Safety Goggles/ सेफ्टी चश्मा	<input checked="" type="checkbox"/> Filter mask/ फिल्टर मास्क	<input type="checkbox"/> Welding shield/ वेल्डिंग शील्ड

SECTION 6: EMERGENCY ITEMS (PLEASE TICK WHERE APPLICABLE)				
<input type="checkbox"/> S.C.B.A set/ एससीबीएसेट	<input type="checkbox"/> E.E.B.D/ आपातकालीन श्वास उपकरण	<input checked="" type="checkbox"/> First Aid Box/ प्राथमिक उपचार डिब्बा	<input checked="" type="checkbox"/> Safety Harness/ सेफ्टीहार्नेस	<input type="checkbox"/> Wet Gel Blanket/ गीला जेल कंबल
<input checked="" type="checkbox"/> Fire Hose Standby/ फायर होस तैयार	<input checked="" type="checkbox"/> Fire Extinguisher/ फायर बाटला	<input checked="" type="checkbox"/> Fire pump ready/ फायर पम्प तैयार	<input checked="" type="checkbox"/> Fire water drum/ धातु ड्रम पानी से भरा	<input checked="" type="checkbox"/> Sand bucket/ रेतकीबाल्टी
<input type="checkbox"/> Stretcher/ स्ट्रेचर	<input type="checkbox"/> Fire Blanket / अग्नि कंबल	<input type="checkbox"/> Fire suit/ फायरसूट	<input type="checkbox"/> Rope/रस्सी	<input type="checkbox"/> Other/ अन्य:

SECTION 7: JOINT INSPECTION		
Permit applicant: I am satisfied that all precaution has been taken and all safety arrangements will be maintained for entire duration of work. मैं संतुष्ट हूँ कि सभी सावधानी बरती गई है और काम की पूरी अवधि के दौरान सुरक्षा के सभी इंतजाम बनाए रखे जाएंगे।  <b>Permit applicant:</b> Name: Brahmdeo Designation: Ship Supervisor/Yard Supervisor Signature: 	Approval by HSE Department: I am satisfied with safety precautions and hereby give permission to commence work.  <b>Approval by HSE Dept:</b> Name: VISHAL PANDEY Designation: Safety officer/HSE Manager Signature: 	Permit controller: Approval by Plot Manager (PM)/ General Manager (GM)  <b>Approval by PM/GM:</b> Name: PRAVIN SHIYAL Designation: PM /GM Signature:

SECTION 8: SPECIAL INSTRUCTION/ कुछ जरूरी सूचना जो मूकादम को परमिट लेने से पहले जानकारी लेना जरूरी है।
<ul style="list-style-type: none"> <li>अगर कहीं भी "DO NOT ENTER" लिखा हुआ हो तो कभी भी अन्दर न जाये और नाही किसी को जाने दे जब तक आपके पास परमिट नहो है</li> <li>नियर मिस कभी भी छुपाने की कोशिश न करे, उसे फौरन सेफ्टी ऑफिसर /HSE प्रबंधक को रिपोर्ट करे</li> <li>कटिंग करने से पहले अपने टोर्च नली और अन्य वस्तु (जिससे आप काम में लेते है) उसे चेक करना जरूरी है !</li> <li>कटिंग शुरू करने से पहले लीक चेक कर ले, अगर लीक ना मिले तो ही काम शुरू करे!</li> <li>अगर आपको हॉटवर्क परमिट मिल गया है और कहीं बंद जगह में या ऊँचाई पर काम कर ना हो तो सेफफॉरएंड्री/ ऊँचाई पर काम का परमिट लेना आनिवार्य है!</li> <li>हॉट वर्क स्टार्ट करने से पहले सभी जवालान्सिल पदार्थ बहा से हटा दे!</li> <li>काम समाप्त होने के तुरंत बाद परमिट सेफ्टी ऑफिसर /HSE प्रबंधक को लौटा दे!</li> <li>किसीभीपाइपलाइनमेंहॉटवर्कमनाहैअगरपकडेगयातोकरवाईहोगी</li> <li>परमिट मे जिस जगह की परमिट दी गयी है उसके अलावा किसी अन्य जगह पर काम न करे</li> </ul> <p><b>मैं Brahmdeo ऊपर दिए गये सभी निर्देशों को सही से पढ़ और समझ लिया है तथा काम में लगे सभी कार्यकर्ताओं को भी समझाया गया है पूरी काम समाप्त होने तक इस ऊपर लिखे निर्देशों का सही से पालन करूंगा।</b></p> <p>मूकादम का हस्ताक्षर:  दिनांक: 2026-07-01</p>

SECTION 9: PERMIT RETURN (PLEASE TICK WHERE APPLICABLE)					
Note: permit should not be closed until the general house-keeping has been carried out, gas outlets are closed, residue gas has been removed from gas pipeline/hoses and the sections/blocks are in safe condition.					
✓ /x	Status	Person	Name	Signature	Time
<input type="checkbox"/>	Permit is closed, job is contd. Please issue new permit	Mukadam			
		Safety Officer			
<input type="checkbox"/>	Permit is closed, job is completed	Mukadam			
		Safety Officer			
<input type="checkbox"/>	Permit is cancelled, as present conditions are not conducive for carrying out the work				

SECTION 10: EMERGENCY CONTACT NUMBERS			
Sl. No.	Name	Designation	Contact No.
1.	ROCKY SINGH	HSE MANAGER	7990404108
2.	PRAVIN SHIYAL	PLOT MANAGER	7984307070
3.	VISHAL PANDEY	SAFETY OFFICER	7607735559
4.	YASHWANT KUMAR	SAFETY SUPERVISOR	9919105676
5.	KABIR PRASAD	HEAD MUKADAM	9725540346
6.	BRAHMDEO MAHTO	SHIP SUPERVISOR	6352049759

Note: SCBA – Self Contained Breathing Apparatus, EEBD - Emergency Escape breathing device, Ext. – External, No. – Number, JHA – Job Hazard Assessment.

This Permit is Valid for maximum 08 Hours including rest hours.